


写真③-1



3	F-101	Filippi	カーボンバックウイング	1X	F15CB5VD	2015	14.0	72.5
---	-------	---------	-------------	----	----------	------	------	------



艇カバー 無
 リガーカバー 有
 状態 4 / 5

※細かい傷はありますが、目立つものではありません

3	F-101	Filippi	カーボンバックウイング	1X	F15CB5VD	2015	14.0	72.5
---	-------	---------	-------------	----	----------	------	------	------